m r	m/kg	m/kg												
		17,5	**20,0**	**22,5**	**25,0**	**27,5**	**30,0**	**32,5**	**35,0**	**37,5**	**40,0**	**42,5**	**45,0**	**47,5**	**50,0**
50,0 (r=51,5)	2,4–29,2 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2420	2210	2020	1860	1720	1600	1490	1390	**1300**
47,5 (r=49,0)	2,4–30,2 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2300	2100	1940	1790	1670	1550	**1450**	
45,0 (r=46,5)	2,4–31,0 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2360	2170	2000	1850	1720	**1600**		
42,5 (r=44,0)	2,4–32,2 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2470	2270	2090	1940	**1800**			
40,0 (r=41,5)	2,4–33,1 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2340	2160	**2000**				
37,5 (r=39,0)	2,4–34,3 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2440	**2250**					
35,0 (r=36,5)	2,4–35,0 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	**2500**						
32,5 (r=34,0)	2,0–32,5 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	**2500**							
30,0 (r=31,5)	2,4–30,0 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	**2500**								
27,5 (r=29,0)	2,4–27,5 **2500**	2500	2500	2500	2500	**2500**									
25,0 (r=26,5)	2,4–25,0 **2500**	2500	2500	2500	**2500**										
22,5 (r=24,0)	2,5–22,5 **2500**	2500	2500	**2500**											
20,0 (r=21,5)	2,5–20,0 **2500**	2500	**2500**												

m r	m/kg	m/kg												
		17,5	**20,0**	**22,5**	**25,0**	**27,5**	**30,0**	**32,5**	**35,0**	**37,5**	**40,0**	**42,5**	**45,0**	**47,5**	**50,0**
50,0 (r=51,5)	2,4–27,5 **2500** + 2,4–15,2 **5000**	4270	3670	3200	2830	2520	2270	2050	1870	1710	1570	1450	1340	1240	**1150**
47,5 (r=49,0)	2,4–28,5 **2500** + 2,4–15,7 **5000**	4440	3810	3330	2940	2630	2360	2140	1950	1790	1640	1510	1400	**1300**	
45,0 (r=46,5)	2,4–29,3 **2500** + 2,4–16,1 **5000**	4560	3920	3430	3030	2710	2440	2210	2010	1850	1700	1570	**1450**		
42,5 (r=44,0)	2,4–30,5 **2500** + 2,4–16,8 **5000**	4770	4100	3590	3170	2840	2560	2320	2120	1940	1790	**1650**			
40,0 (r=41,5)	2,4–31,4 **2500** + 2,4–17,2 **5000**	4910	4230	3700	3280	2930	2640	2400	2190	2010	**1850**				
37,5 (r=39,0)	2,4–32,5 **2500** + 2,4–17,8 **5000**	5000	4400	3850	3410	3060	2760	2500	2290	**2100**					
35,0 (r=36,5)	2,4–33,3 **2500** + 2,4–18,2 **5000**	5000	4510	3950	3500	3140	2830	2570	**2350**						
32,5 (r=34,0)	2,4–32,5 **2500** + 2,4–18,7 **5000**	5000	4640	4060	3600	3230	2920	**2650**							
30,0 (r=31,5)	2,4–30,0 **2500** + 2,4–19,2 **5000**	5000	4770	4180	3710	3320	**3000**								
27,5 (r=29,0)	2,4–27,5 **2500** + 2,4–19,8 **5000**	5000	4950	4340	3850	**3450**									
25,0 (r=26,5)	2,4–25,0 **2500** + 2,4–20,5 **5000**	5000	5000	4500	**4000**										
22,5 (r=24,0)	2,4–22,5 **2500** + 2,4–16,2 **5000**	4590	3950	**3450**											
20,0 (r=21,5)	2,4–20,0 **2500** + 2,4–16,4 **5000**	4650	**4000**												